



Réf : 990060

Lot de 3 thermomètres intérieurs aimantés



SP - Lote de 3 termómetros interiores imantados
PT - Lote com 3 termómetros interiores magnéticos

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce lot de 3 thermomètres et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment installer et utiliser ce produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU

sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu du pack

Thermomètre x3

Pile 3V CR2032 x3

Notice d'utilisation x1

Fonctionnement

Ce lot de 3 thermomètres permet de mesurer la température intérieure ainsi que le taux d'humidité dans 3 pièces différentes.

Il peut être posé sur un bureau, accrocher au mur au moyen d'un clou ou aimanté sur un réfrigérateur grâce à ses aimants intégrés.


Description

- La face avant



1. Indique la température ambiante (Il sera possible de l'afficher en °C ou °F)
2. Indicateur de tendance pour la température.
3. Indique le taux d'humidité
4. Indique le niveau de pile faible
5. Indicateur de tendance pour le taux d'humidité.
6. Indice de confort
7. Pied dépliant

- La face arrière



1. Trou permettant l'accroche murale du produit.
2. Aimants permettant la fixation sur support métallique.
3. Compartiment à pile. Dévissez la vis pour y accéder. 1 pile CR2032 3V sera nécessaire. Insérez-la le pôle «+» vers le haut.
4. Bouton MIN/MAX, permet d'afficher les données minimales et maximales enregistrées durant la journée.
5. Bouton °C/°F, permet de changer l'affichage entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
6. Vis de verrouillage pour le compartiment à pile.

Utilisation

7. Retirez le film plastique situé à l'arrière du thermomètre afin de mettre en contact la pile intégrée. (S'il s'agit d'un renouvellement, ouvrez le thermomètre en dévissant la vis du compartiment à pile, puis insérez une pile 3V de type CR2032 dans le sens prévu.)
8. Refermez le compartiment à pile et verrouillez en serrant la vis.
9. Les données sont affichées.
10. Placez le thermomètre à l'endroit où vous désirez connaître la température

soit en le posant sur une table, soit en l'accrochant au mur soit en le posant sur une surface métallique.

11. Appuyez successivement sur le bouton «**Min/Maxi**» situé à l'arrière pour afficher les données minimales et maximales enregistrées durant les dernières 24 heures.
12. Appuyez sur le bouton «**°C/°F**» pour changer l'affichage entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit.

Remplacement de la pile

Lorsque l'indicateur de pile faible s'affiche à l'écran, il vous faudra prévoir son remplacement.

13. Dévissez pour cela la vis «**6**» au moyen d'un tournevis cruciforme puis ouvrez le compartiment à pile.
14. Retirez la pile usagée puis remplacez-la par une pile neuve en respectant le sens de polarité.
15. Refermez le compartiment à pile et serrez la vis.

Initialiser les données

Il est possible de supprimer les données minimales et maximales enregistrées.

16. Appuyez sur le bouton «**Min/Max**» pour afficher les données maximales. La mention «**MAX**» s'affichera à l'écran.
17. Appuyez et maintenez appuyé le bouton «**Min/Max**» jusqu'à ce que les données soient remplacées par «- -», cela signifie que les données maximales ont bien été supprimées.
18. Appuyez sur le bouton «**Min/Max**» pour afficher les données minimales. La mention «**MIN**» s'affichera à l'écran.
19. Appuyez et maintenez appuyé le bouton «**Min/Max**» jusqu'à ce que les données soient remplacées par «- -», cela signifie que les données minimales ont bien été supprimées.

Remarque : Les données sont mémorisées

Données techniques

Utilisation en intérieur

Mesure température : 0 à +50°C

Mesure humidité : 20~95%

Indicateur de tendance : Oui

Affichage données mini/maxi : Oui

Indice de confort : Oui 3 niveaux

Fixation : Posé, accroché ou aimanté

Dimensions : 45 x 15 x 58 mm

Alimentation : 1 pile 3V CR2032

GROUPE NORMAND



Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments
avant de trier*