

## HAUTE RÉSISTANCE




**Technologie Glycéro Haute Résistance aux chocs, aux taches.**  
**Destiné aux supports dont l'usage est intensif : résistance chocs, rayures et lessivages fréquents.**

**Idéal pour toutes les menuiseries : plinthes, portes, encadrements de fenêtres, lambris, moulures, soubassements intérieurs...**

## HAUT POUVOIR COUVRANT

### LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE



L'indice d'opacité est mesuré sur carte contrasté, selon un test normé.



**BLANC GLYCERO** possède une formule riche en résine alkyde très garnissante et couvrante. Sa bonne tenue à la lumière garantit un faible niveau de jaunissement dans le temps.

Pour un rendement de 10m<sup>2</sup>/L, **BLANC GLYCERO** possède un indice d'opacité de 97%. Il permet un recouvrement complet et une blancheur éclatante dès la première couche sur des fonds d'intensité de couleur jusqu'au niveau 4 et un résultat parfait en 2 couches.

# BLANC GLYCERO

## TENDU IMPECCABLE FINITION SANS TRACE



### LA GLYCÉRO PROFESSIONNELLE : ADHÉRENTE, COUVRANTE ET RÉSISTANTE

Blanc Glycéro est une peinture de qualité professionnelle qui vous assure un résultat impeccable grâce à son tendu parfait. Très résistante, elle est idéale sur les boiseries exposées en intérieur et en extérieur.

#### Couvrante et garnissante

- 97% d'opacité en 1 couche
- Recouvre parfaitement les boiseries et enrobe les arrêtes

#### Tendu impeccable

- Finition lisse et régulière
- Temps de séchage allongé pour des reprises faciles et un travail sans traces

#### Idéale surfaces difficiles et exposées

- Lessivable et résistante aux chocs et taches
- Adhérence directe sur fonds anciens et tachés

### NEUF & HAUTE ADHÉRENCE RÉNOVATION

Tenue directe sur bois bruts et dérivés et sur anciennes peintures...

PLINTHES, PORTES, BOISERIES, MOULURES, HUISSERIES, VOLETS... Supports difficiles : METAL et PLASTIQUE

**Isole et masque les taches de tanins.**




### PRÉCAUTIONS D'USAGE :

#### ATTENTION

Contient des hydrocarbures C9-C11. EUH208 : Contient 2-butanone-oxime ; Cobalt, complexes de neodecanoate et de borate; Anhydride phthalique. Peut produire une réaction allergique. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300g/L (2010). Ce produit contient max 300g/L COV.

## TEMPS DE SÉCHAGE



**Au toucher**

**Entre couches**

**SÉCHAGE :** Le temps de séchage est donné à titre indicatif, il peut être considérablement modifié selon la température, l'hygrométrie, l'épaisseur de peinture déposée et le support sur lequel elle est appliquée.

### PRÉPARATION :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait.

**Sur fonds bruts** : avant mise en peinture, poncez les angles et arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.

**Sur bois et dérivés (panneaux de particules...)** : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

**Sur bois exotiques** : dégraissier à l'acétone au préalable et appliquez la Sous-couche Bois Exotiques V33.

**Sur fonds en mauvais état** : grattez les parties non adhérentes. Poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.


**Sur métal neuf** : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

**Sur métal ancien** : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

**Sur anciennes peintures** : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.

### APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Repartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite).

Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage complet si votre support est foncé.

### OUTILS :

Baguette large ou mélangeur à peinture - Grille d'essorage - Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions) - Pinceau plat spécial glycéro ou rouleau à poils mi-longs (9 -12mm) sur grandes surfaces - Rouleau laqueur sur surfaces très lisses.

### CONSEILS :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

\*Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. \*\*Pour égrêner : poncez légèrement au papier abrasif grain fin (120 ou 240 selon support) puis dépoussiérez.

## DESTINATIONS

Boiseries

Intérieures/Extérieures  
Toutes pièces

NETTOYAGE DES OUTILS

solvant

OUTILS

pinceau ou rouleau